







<b>Codici</b> =	SAEX500	
<b>Mezzo di giunzione</b> =	Legno a legno	Travetto a trave
<b>Tipo di fissaggio</b> =	Chiodatura completa	



$$h = (500 - L) / 2$$



Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Mezzo di giunzione		Q.tà
		CNAS	CNA4.0X35S / CNA4.0X50S		
CSAS		CSA5.0X35S / CSA5.0X40S			
-		-			
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	L < 64mm	L > 64mm	Q.tà
		CNAS	CNA4.0X35S	CNA4.0X50S	18
		CSAS	CSA5.0X35S	CSA5.0X40S	