




Schema chiodatura


Codici	=	SAEX500		
Mezzo di giunzione		Legno a legno	Travetto a trave	
Tipo di fissaggio		Chiodatura parziale		







$$h = (500 - L) / 2$$



Fissaggio supporto	Simbolo	Mezzo di giunzione	Mezzo di giunzione		Q.tà
		CNAS € □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	CNA4.0X35S / CNA4.0X50S		18
		CSAS @ [mmm	CSA5.0X35S / CSA5.0X40S		
		-	-		
Fissaggio travetto	Simbolo	Mezzo di giunzione	L < 64mm	L > 64mm	Q.tà
	ϕ	CNAS€ □□□□□□	CNA4.0X35S	CNA4.0X50S	10
		CSAS⊚ (□mmm>	CSA5.0X35S	CSA5.0X40S	10